

1
Олівія



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЙВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 439

Проспект Голосіївський, 124-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-87-04,
E-mail: dz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895.

15.12.2014 № 168

на № від

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
в.о. директора закладу
дошкільної освіти №439
Устюгової Катерини Сергіївни

Доповідна

Довожу до вашого відома, що у закладі дошкільної освіти № 439 провідним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Голосіївського РУ ГУ ДСНС України м. Києва, молодшим лейтенантом служби цивільного захисту Іваніком І.С., здійснена перевірка щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 21.12.2017 року, після чого були виявлені такі недоліки:

- Дерев'яні конструкції горища не оброблені вогнезахисною сумішшю, за винятком дверей, вікон, воріт, підлоги, стелажів;
- Двері електрощитових, комор не оброблені протипожежними засобами з межею вогнестійкості не менше ЕІ30;
- Встановлені на вікна приміщень, де перебувають люди, грати, які не розкриваються, не розсуваються, не знімаються;
- Відсутні згідно вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» світлові покажчики «Вихід»;
- У приміщеннях громадського призначення, в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель допускається з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж Г2, В2, Д2.
- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту (не проведене технічне переоснащення)

- Електорорезетки встановлені на горючій основі без підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу. Що виступає за габарити апарату не менше ніж на 0,01 метра
- Розміщення пожежних кран-комплектів зважає вільній евакуації людей.
- Кожен пожежний кран-комплект не укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля; елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола різноцінні.
- На сходових кліттях встановлені пристлади опалення, на висоті менше 2,2 м від поверхні та сходових площаодок.
- Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість місяців не пройшли технічне обслуговування та перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
- Допускається знімання дверей сходових кліток;
- Двері на шляхах евакуації відчиняються проти напрямку виходу з будівель.

На виконання припису на усунення порушень вимог пожежної безпеки від 21.11.2017 р., прошу передбачити виділення коштів для проведення вищезазначених робіт.

В.о.директора



К.С.Устюгова