

ДП “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”

Додаток № 8 до висновку
№ 21750544.09.14- .19

ВІДОМІСТЬ
дефектів, пошкоджень і відмов ліфта пасажирського від 09.04.2020 року,
встановленого за адресою
м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. № 15, п. 1 реєстраційний № В-_____, 19 р.
виготовлення

№	Назва складальної одиниці, деталі, їх елемента	Опис дефектів, пошкоджень і відмов, ознаки	Кількість	Висновок	Примітки
1	Машинне приміщення	Відсутній діелектричний килимок	2 шт	Укомплектувати	
2	Станція управління	Не відкалібровані автоматичні вимикачі ВА1, ВА2.		Відкалібрувати	
		Запобіжники схеми управління застарілі, знос.	7 шт	Замінити в зборі	
		Відсутнє УЗД		Встановити, перевірити.	
		Зношені контакти в реле РД.	1 к-т	Замінити	
3	Поверхове маркування	Не на усіх поверхах		Поновити	
4	Електродвигун АН-180 (підшипники)	Шум підшипників	2 шт	Замінити	
5	Обмежувач швидкості	Зношені складові елементи	1 шт	Замінити ОШ	
6	Канат обмежувача швидкості	Знос каната ОШ	Згідно паспорту	Замінити	
7	Редуктор лебідки ліфта (мастило)	Зміна кольору, втрата властивостей	Згідно паспорту	Замінити мастило	
8	Редуктор лебідки ліфта (прокладка лючка, сальник штурвала)	Підтікання мастила	Прокладка, сальник	Замінити	
9	Канатоведучий шків	Нерівномірний знос канавок шківа.	1 шт	Замінити	
10	Канати підйому кабіни ліфта	Знос тягових канатів	Згідно паспорту	Замінити	
11	Вкладиші, змазуючі пристрої направляючих	Зношені	8 шт	Замінити з резиновими	


	руху кабіни і противаги		4 шт змазуючі	півкільцями	
12	Шків електродвигуна, редуктора приводу закривання дверей кабіни ліфта	Зношені реборди	2 шт	Замінити шків	
13	Важіль РПД	Люфт на шпонці	1 шт	Замінити шпонку	
14	Замок дверей шахти 1-й поверх- лівий/правий;	Зношені	2 шт	Замінити	
15	Ролики замка 8-й поверх	Зношені	2 шт	Замінити	
16	Ролики ДШ 8-й поверх- 1шт; 7-й поверх- 2шт; 6-й поверх- 2шт; 5-й поверх- 2шт; 4-й поверх- 3шт; 3-й поверх- 3шт; 1-й поверх- 4шт;	Люфт на осі	17 шт	Замінити	
17	Ролик з шпилькою ЕП-1 3,2-й поверхи	Люфт ролика	2 шт	Замінити	
18	Кришка поверхового перемикача ЕП-1: 7,4-й поверхи	Люфт важеля на осі	2 шт	Замінити	
19	Ролик двоплечого важеля (6-й поверх 1 шт)	Пошкоджений	1 шт	Замінити	
20	Пружина противаги	Тріснута	1 шт	Замінити	
21	Контрролики 4-й поверх	Кородовані	2 шт	Замінити	
22	Двері шахти 1,5-го поверхів	Пошкоджені, кородовані	2 к-ти	Замінити	
23	Обрамлення дверей шахти 1-й поверх -2 шт; 3-й поверх -1 шт;	Відсутнє	3 шт	Встановити	
24	Порожки ДК	Зношені	1 к-т	Замінити	
25	Кабіна ліфта (плафон)	Попалений	1 шт	Замінити	
26	Кабіна ліфта (лінолеум)	Протертий	1 шт	Замінити	

27	Кабіна ліфта (стеля)	Попалена		Пофарбувати
28	Лебідка ліфта	На електродвигуні М1 відсутня клемна коробка		Влаштувати
29	Кінцеві вимикачі кабіни	Зношена механічна частина кінцевого вимикача	3 шт.	Замінити
30	Диспетчеризація	Не працює		Відремонтувати
31	Підвісний кабель	Незначне пошкодження зовнішньої ізоляції		Провести профілактичний ремонт пошкодженої ділянки.
32	Направляючі руху кабіни і противаги (штихмас)	Вирівняти по вертикалі		Провести ремонт
33	Фарбування обладнання МП і приямка	Привести у відповідність вимог правил, обертові частини в жовтий колір		Провести фарбування

Відомість склав:

Технічний експерт  Р.Д. Хомич;

Посвідчення № 496-Іб-2 від 11.12.2019 року, дійсне до 11.12.2022 року;

Інженер-електрик  О.В. Диченко

Посвідчення № 90/Е від 07.12.2019р., ДП "Волинський ЕТЦ".