



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (+38 0532) 56-02-90, факс (+38 0532) 56-53-14

Е-пошта: oda@adm-pl.gov.ua, Сайт: <http://www.adm-pl.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 00022591

04.01.24 № 304/1/01-70 На № _____ від _____

Ользі Ізотовій
[foi+request-118403-
889ab3a6@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-118403-889ab3a6@dostup.pravda.com.ua)

Про пам'ятку архітектури

Шановна пані Ольго!

За результатами розгляду Вашого запиту інформуємо, що будівля за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, є пам'яткою архітектури національного значення – Будинок генерал-губернатора (охоронний № 577/4), яка взята на облік постановою Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року № 970 „Про впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР”. Зазначена пам'ятка є невід'ємною складовою Ансамблю круглої площі – пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 577).

Листом Міністерства культури та інформаційної політики України від 15.01.2021 № 14/6.11.1 погоджено надану Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань науково-проектну документацію (ремонт покрівлі, системи водовідведення та блискавкозахисту).

Проте у зв'язку з тим, що у 2021 році користувачем будівлі стає Державне підприємство „Державний проектний інститут містобудування „Міськбудпроект м. Полтава”, ремонтно-реставраційні роботи Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань проведені не були.

Департаментом культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради спільно з представниками користувача будівлею – Державного підприємства „ДП „Міськбудпроект м. Полтава”, власника будівлі – Регіонального відділення Фонду державного майна України в Полтавській та Сумській областях, органу охорони культурної спадщини облвійськадміністрації – Департаменту культури і туризму облвійськадміністрації, 14.02.2023 проведено обстеження пам'ятки архітектури національного значення за адресою: вул. Соборності, 37 у м. Полтава.

За результатами перевірки встановлено, що стан несучих та огорожувальних конструкцій будівлі можна віднести загалом до IV стану конструкцій – аварійний. Встановлено факт погіршення стану збереження та руйнування пам'ятки архітектури національного значення.


Перелік ремонтно-реставраційних робіт та необхідний обсяг фінансування для їх реалізації можливо встановити лише після виготовлення науково-проектної документації.

На сьогодні фінансування сфери охорони культурної спадщини на 2024 рік в обласному бюджеті не передбачено.

Відповідно до статті 23 Закону України „Про доступ до публічної інформації” відповідь може бути оскаржена у суді.

З повагою

Перший заступник начальника
обласної військової адміністрації



Богдан КОРОЛЬЧУК