



**СТАРОСІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(СТАРОСІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ)**

вул. Львівська, 6, с. Старе Село, 81154, E-mail: starzosh@ukr.net, Web: ss.dorg.org.ua
Код ЄДРПОУ 22373919

Вих. № 95 від 31.10.2022

Начальниці відділу освіти, молоді
та спорту Давидівської сільської ради
Кришталь Світлані Михайлівні

На Ваш лист від 28.10.2022 р. № 07-13/649 щодо надання відповіді на інформаційний запит керівника ГО «Територія вільних людей» Согуйко М.Я. від 27.10.2022 р. № 140 надаємо наступну інформацію:

- 1) Приміщення закладу освіти Старосільського ліцею введено в експлуатацію у листопаді 1992 року. Акт прийому в експлуатацію будівлі закладу освіти зберігався у технічному відділі ВО Пустомитівської РДА.
- 2) Наявний акт оцінки об'єкта (підвальне приміщення Старосільського ліцею) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 22 липня 2022 року:

- склад комісії

Голова комісії: Хрунь І.С. – заступник сільського голови
Завадський І.В. – начальник відділу з питань НС та ЦЗ
Кришталь С.М. – начальник відділу освіти, молоді та спорту
Кухарський І.Я. – начальник відділу екології, благоустрою та ЖКГ
Зубек П.В. – головний інспектор ВІР ЛРУ ГУ ДСНСУ у Львівській області
Родоманська Н.В. – старший інспектор СЮП ЛРУП2 ГУНП у Львівській області
Лозинська Н. А. – головний інспектор СЮП ЛРУП2 ГУНП у Львівській області

Додатки: - сканкопія акту оцінки об'єкта (підвальне приміщення Старосільського ліцею) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

Директор



Оксана СУХАРИНА

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захищених
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

26 липня 2024р.

С. Сварко-Село

Третьяковська: Круць І. С. - заступник сільського голови
Чеснокобіська: Заварський І. В. - чл. викон. з питань Н. то ЧЗ
Крамарьов В. М. - чл. викон. з питань Н. то ЧЗ
Курко, російська І. А. - чл. викон. з питань Н. то ЧЗ
Зубок І. В. - чл. викон. з питань Н. то ЧЗ
Руденко І. А. - чл. викон. з питань Н. то ЧЗ
Лодзинська І. А. - чл. викон. з питань Н. то ЧЗ

у присутності:

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(ли) обстеження)

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої (них) особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

м. Сварко Село, вул. Чеснокобіська р.п., с. Сварко Село, буд. № 6

~~державної, комунальної, приватної форми власності,~~
(непотрібне закреслити)

що належить

Сварко, Василь Сільський рад.

(найменування власника; для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування)

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, підприємства)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

найпростіше укриття цивільне приміщення будівлі
в будівлі Сварко Сільського містечка

основне функціональне призначення

розташування на місцевості (окремо розташована, збудована в будівлі, з прилеглим виробничим приміщенням)

загальна площа 116 кв. м, загальний об'єм 1991,45 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний мехічний стан не відповідає

(справний, придатний, обмежено придатний, аварійний, технічний стан не визначається)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чисто, сухо
(чисто або захажені, сухо або сирі, з ознаками підтоплення і затоплення)

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 (двері) входи, не захищені,
одні з них захищені навісами, не захищені для доступу
(кількість, чи не захищено, захищено від атмосферних опадів навісами або навісами, обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції навісна циркуляція
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання задовільно центральне водопостачання
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безпалірих та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли за проектом з туалетом, душем, умивальником
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, краби, уніти, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом
(можливість опалення, справність, місце встановлення)
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення навісна, справна
генератор резервний 5,5 кВт
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення справно, радіо
(наявність гучномовця, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних краби, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння вогнегасачами
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Село Миргород
(об'єкт (будівля, споруда, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд за умов: Будівля виконавська (железобетонна), встановлена
дерева, що необхідно виконати для проведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до стану придатності
металевої (дерев'яної) збереженої конструкції
утримання та експлуатації найпростішого укриття:
суттєво бракує, видимуванням другим евакуаційного виходу,
нахилу вами покрівлі, раціональним об'єктами, які належать

Підписи осіб, які склали цей акт:	
<u>Васильчук Степан Степанович</u>	(посада, власне ім'я, прізвище)
<u>Назарук Віктор Степанович</u>	(посада, власне ім'я, прізвище)
<u>Назарук Віктор Степанович</u>	(посада, власне ім'я, прізвище)
<u>Назарук Віктор Степанович</u>	(посада, власне ім'я, прізвище)
<u>Інспектор ДІОП № 172 Кривий Ріг</u>	(посада, власне ім'я, прізвище)
<u>Інспектор ДІОП № 172 Кривий Ріг</u>	(посада, власне ім'я, прізвище)
<u>Інспектор ДІОП № 172 Кривий Ріг</u>	(посада, власне ім'я, прізвище)
	(посада, власне ім'я, прізвище)
	(посада, власне ім'я, прізвище)

Фактом ознайомлений: Сухарина С.Т.
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)
02.11.2020 року
(власне ім'я, прізвище)

[Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020]