



ДЕРЖПРАЦІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул.Маршала Василевського, 40/1, м.Миколаїв, 54003, тел/факс (0512) 50-01-34

E-mail: 14mk@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39787411

ПРИПИС

від «22» вересня 2020 року №627

Саратовцевій Надії Володимирівні, менеджеру ресторану ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" В МІСТІ МИКОЛАЇВ

(кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи / фізичної особи - підприємця))

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" В МІСТІ МИКОЛАЇВ, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА буд. 43, ЄДРПОУ 23406288, КВЕД 56.10

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Мною (комісією у складі головного державного інспектора відділу нагляду в АПК та СКС Артеменко Людмили Анатоліївни, заступника начальника відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Брижатога Валерія Леонтійовича головного державного інспектора відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв'язку Пензула Юрія Анатолійовича, головного державного інспектора відділу нагляду на виробництві і об'єктах підвищеної небезпеки Дучка Валентина Вікторовича, заступника начальника відділу нагляду на виробництві і об'єктах підвищеної небезпеки Беляєва Василя Станіславовича

(необхідне підкреслити) (посади, прізвища, імена та по батькові посадової(их) особи(ів) Держпраці України)

за участю головного державного інспектора відділу гігієни праці Бугас Лесі Станіславівни

(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності менеджера ресторану Саратовцевої Надії Володимирівни; інженера з електроенергетики та контролю систем обліку газу Пікельного Анатолія Олександровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 10.00 год. «09» вересня 2020 року по 14.00 год. « 22» вересня 2020 року проведено планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони

(тип перевірки: планова, позапланова)

праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити), на (в)

у ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛІ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" В МІСТІ МИКОЛАЇВ,

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться: Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА буд. 43.

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) перевірки від « 22» вересня 2020 року №627

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводилася з «__» по «__» _____ 20__ року. З __ виявлених під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунуто __.

№ з/п	Зміст виявленого порушення	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву нормативно-правового акта	Термін усунення порушень	Відмітка виконання, дата, підпис
1.	Не виконана оцінка та паспортизація технічного стану об'єктів систем газопостачання з визначенням можливості подальшої експлуатації газопроводів відповідно до вимог «Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 жовтня 2011 року № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011 року за № 1326/20064 (далі - Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану), що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 п. 4.13. Р. IV. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»	23.10.2020	
2.	Відсутній паспорт на газове господарство, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 п. 3.6. Розділ V. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
3.	Власником не контролюється технічний стан газопроводів на них шляхом проведення комплексного технічного огляду (обходу), технічного обстеження, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 1. п. 1.4. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
4.	На підприємстві не здійснюється контрольний огляд газового господарства, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 3. п. 3.11. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
5.	Не представлена інструкція по експлуатації одномодульних дахових кондиціонерів типу Руфтоп DM300 та DM240, відповідно до вимог п. 4. «Паспорта одномодульних дахових кондиціонерів типу Руфтоп», що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 5. п. 5.4.; п. 5.7. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та документації заводу виробника.	негайно	
6.	Власником не забезпечено технічне обслуговування газового обладнання відповідно до вимог документації з експлуатації заводу-виробника.	стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 5. п. 5.4.; п. 5.7. НПАОП 0.00-1.76-15	негайно	

	Як приклад, згідно з технічною інформацією заводу-виробника, перевірка фільтрів повинна бути один раз на місяць в той час як, згідно з графіком, фільтра перевіряються один раз на два місяці, що є порушенням вимог			
7.	Система газопостачання не відповідає проектній документації, та підлягає відключенню від системи газопостачання. А саме: проект Заказ 42.08.12, розроблений ТОВ фірма «Ебус» ліцензія АГ № 574210, замовник ПП «МакДональдз Юкрейн ЛТД» розроблено на основі ДБН В.25-20-2001 «Газопостачання» та передбачає що в приміщенні можливе перебування менше 50 людей. Згідно з п. 6.54. ДБН В.25-20-2001 «Газопостачання» на підприємствах громадського харчування лише з можливим перебуванням в них менше 50 людей, допускається передбачати установку опалювального газового обладнання. Відповідно з наданою інформацією працівниками підприємства в приміщенні можливе перебування більше 100 людей, що є порушенням вимог	стаття 21 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 5. п. 5.7. НПАОП 0.00-1.76-15	негайно	
8.	На об'єкти систем газопостачання, а саме: підземний газопровід-ввід низького тиску, не надані зареєстровані декларації або сертифікати відповідно до вимог «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, що є порушенням вимог	стаття 21 ЗУ № 2694 Розділ IV. п. 4.6. НПАОП 0.00-1.76-15; п. 12 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.»	негайно	
9.	Не представлено виконавча документація на об'єкти систем газопостачання, що є порушенням вимог	стаття 21 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 3. п. 3.29. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
10.	Не виконується технічний огляд надземного газопроводу, відсутній журнал технічних оглядів і обходів газопроводів,	стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 1. п. 1.5. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем	23.10.2020	

	що є порушенням вимог	газопостачання»		
11.	Технічний огляд траси підземного газопроводу проводиться одним працівником, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 1. п. 1.10. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
12.	Не виконується технічне обстеження, в тому числі КПО, підземного сталевого газопроводу-вводу та надземного газопроводу, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 1. п. 1.16.; п. 1.17. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
13.	Не виконується обслуговування запірної арматури не рідше ніж один раз на рік, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ V. Глава 1. п. 1.4. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
14.	Відсутній план локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання, що є порушенням вимог	стаття 11 ЗУ № 2245 Розділ V. Глава 3. п. 3.30. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
15.	Відсутній паспорт ізолювального з'єднання, наведеного в додатку С, (форма Р.6). відповідно до п.8.3.13 ДСТУ Б.В.2.5-29:2006, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 п. 9.2. Р. IX. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
16.	Не виконується перевірка справності електроізолювального з'єднання, відповідно до Додатку Р. п.Р.6.3. ДСТУ Б.В.2.5-29:2006, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 п. 9.2. Р. IX. НПАОП 0.00-1.76-15	23.10.2020	
17.	Не представлена інструкція, уточнююча порядок підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов, що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 п 1.4. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»	23.10.2020	
18.	Не представлено перелік газонебезпечних робіт згідно з додатком 1. «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», що є порушенням вимог	стаття 13 ЗУ № 2694 п. 1.7. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»	23.10.2020	
19.	Відсутня (не надано) декларація відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства з питань охорони праці при виконанні робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.	стаття 21 ЗУ № 2694 п.3 додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування	Негайно	

		підвищеної небезпеки в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207.		
20.	Не проведено технічного опосвідчення електроустановок та ведення документації з електрогосподарства.	стаття 13 ЗУ №2694 п.8.1.р 8. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».	21.10.2020	
21.	На час перевірки відсутні відмітки про проходження медичного огляду в посвідченні про перевірку знань з електробезпеки в особи відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, та електротехнічних працівників.	стаття 13 ЗУ №2694 п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
22.	Відсутні переглянуті та перезатвердженні однолінійні схеми електричних з'єднань усіх напруг, особою, відповідальною за електрогосподарство, чим порушено п 3.3., 3.5. Р.IV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.	стаття 13 ЗУ №2694 п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
23.	На корпусах пред'явленого до перевірки електроінструмента не вказані інвентарні номери, а також дати проведених та наступних перевірок.	стаття 13 ЗУ №2694 п. 6.7.37 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
24.	На час перевірки керівник підприємства не надав документи щодо проходження працівниками, допущеними до роботи з електроінструментом, навчання і перевірку знань з безпечного виконання робіт з використанням електроінструмента з присвоєнням II-ї групи з електробезпеки.	стаття 13 ЗУ №2694 п. 6.7.6 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
25.	На час перевірки не ведуться Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів.	стаття 13 ЗУ №2694 п. 8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
26.	Відсутні протоколи проведення останніх періодичних експлуатаційних випробувань наявних засобів захисту (Боти діелектричні).	стаття 13 ЗУ №2694 п.4.4.3 НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахистних засобів.	21.10.2020	
27.	Допускається експлуатація	стаття 13 ЗУ №2694	21.10.2020	

	електроінструмента, який не проходить періодичну перевірку.	п. 6.7.23 НПАОП 40.1-1.21-98.		
28.	До управління Держпраці у Миколаївській області не надходила заява від підприємства стосовно визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду зі складанням відповідного акта.	п. 2.2 Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» № 246 від 21.05.2007р; постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, пункт 4, підпункти 15, 27, 34 «Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці»; ст. 169 КЗпП України. ст. 17 ЗУ «Про охорону праці»;	21.10.2020	
29.	Під час укладання трудового договору працівники підприємства не інформуються під підпис про умови праці на їхніх робочих місцях.	п. 3.2 Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» № 246 від 21.05.2007р; ст. 5 ЗУ «Про охорону праці»;	21.10.2020	
30.	Пристрій газових систем опалення (руфтоп YORK № DM 300, DM 240) на підприємстві громадського харчування не допускається.	стаття 21 ЗУ № 2694 п.3 додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207.	Негайно	
31	Підприємство громадського харчування не обладнено системами центрального водяного опалення	п. 10.2.2. НПАОП 55.0-1.02-96 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування».	21.12.2020	
32.	Робітники цеху лако-фарбового не пройшли навчання та перевірку знань з ОП (НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць) чим порушено п. 3.9, 3.13 НПАОП 0.00-4.12.05.	стаття 13 ЗУ №2694 п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.12.2020	
33.	В журналі реєстрації	п.6.10 (додаток 6) НПАОП	05.10.2020	

		підвищеної небезпеки в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207.		
20.	Не проведено технічного опосвідчення електроустановок та ведення документації з електрогосподарства.	стаття 13 ЗУ №2694 п.8.1.р 8. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».	21.10.2020	
21.	На час перевірки відсутні відмітки про проходження медичного огляду в посвідченні про перевірку знань з електробезпеки в особи відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, та електротехнічних працівників.	стаття 13 ЗУ №2694 п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
22.	Відсутні переглянуті та перезатвердженні однолінійні схеми електричних з'єднань усіх напруг, особою, відповідальною за електрогосподарство, чим порушено п 3.3., 3.5. Р.IV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.	стаття 13 ЗУ №2694 п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
23.	На корпусах пред'явленого до перевірки електроінструмента не вказані інвентарні номери, а також дати проведених та наступних перевірок.	стаття 13 ЗУ №2694 п. 6.7.37 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
24.	На час перевірки керівник підприємства не надав документи щодо проходження працівниками, допущеними до роботи з електроінструментом, навчання і перевірку знань з безпечного виконання робіт з використанням електроінструмента з присвоєнням II-ї групи з електробезпеки.	стаття 13 ЗУ №2694 п. 6.7.6 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
25.	На час перевірки не ведуться Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів.	стаття 13 ЗУ №2694 п. 8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98.	21.10.2020	
26.	Відсутні протоколи проведення останніх періодичних експлуатаційних випробувань наявних засобів захисту (Боти діелектричні).	стаття 13 ЗУ №2694 п.4.4.3 НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахистних засобів.	21.10.2020	
27.	Допускається експлуатація	стаття 13 ЗУ №2694	21.10.2020	


	електроінструмента, який не проходить періодичну перевірку.	п. 6.7.23 НПАОП 40.1-1.21-98.		
28.	До управління Держпраці у Миколаївській області не надходила заява від підприємства стосовно визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду зі складанням відповідного акта.	п. 2.2 Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» № 246 від 21.05.2007р; постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, пункт 4, підпункти 15, 27, 34 «Про затвердження положення про Державну службу України з питань праці»; ст. 169 КЗпП України. ст. 17 ЗУ «Про охорону праці»;	21.10.2020	
29.	Під час укладання трудового договору працівники підприємства не інформуються під підпис про умови праці на їхніх робочих місцях.	п. 3.2 Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» № 246 від 21.05.2007р; ст. 5 ЗУ «Про охорону праці»;	21.10.2020	
30.	Пристрій газових систем опалення (руфтоп YORK № DM 300, DM 240) на підприємстві громадського харчування не допускається.	стаття 21 ЗУ № 2694 п.3 додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207.	Негайно	
31	Підприємство громадського харчування не обладнено системами центрального водяного опалення	п. 10.2.2. НПАОП 55.0-1.02-96 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування».	21.12.2020	
32.	Начальник відділу Рибалко О.Л., відповідальна за експлуатацію систем водопостачання та водовідведення не пройшла навчання та перевірку знань з ОП (НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених	стаття 13 ЗУ №2694 п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98.	21.12.2020	

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не вказується назва та номер інструкції за якою проводиться інструктаж.	0.00-4.12-05.		
--	---------------	--	--

2. Інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк після закінчення терміну усунення порушення.

Припис видано

«22» вересня 2020 року.



_____ (підпис)

Л.АРТЕМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Припис отримано

«22» вересня 2020 року.


_____ (підпис)

Н.В.Саратовцева

(ініціали та прізвище)

Відмова в отриманні припису

«__» _____ 20__ року.

_____ (посада)

_____ (ініціали та прізвище)

Припис направлено листом від «__» _____ 20__ року № _____.