

Фото В.9. Приміщення №81, відшарування захисного шару бетону з/б плити перекриття с оголенням кородуючої робочої арматури




Фото В.10. Приміщення підвалу №83, не проектні отвори, відшарування захисного шару бетону з/б плити перекриття с голенням кородуючої робочої арматури, вісі «17/А-Б»