

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящее заключение разработано в соответствии с договором № 402 от 11. 08. 2009 г. с Коммунальным заведением Подгородненская СОШ № 1 на основании результатов инструментального обследования строительных конструкций помещений г. Подгородное. Здание школы построено в 1962 году.

Целью работы являлась оценка технического состояния несущих конструкций первого и второго этажа здания и рассмотрение возможности установки умывальников в столовой на втором этаже с подведением канализации.

Исходные данные:

1. План помещений первого и второго этажей (см. рис.1.).
2. Результаты визуального осмотра конструкций и инструментального обследования.

Работы по обследованию строительных конструкций и оценке их состояния выполнялись в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», М., 1986.-36с.
2. СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», М.,1983.-35с.
3. СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», М.,1983.-40с.
4. ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий. М.,1988.-72с.
5. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Київ, 1997р. Держкомбуд України.