

Рис. 8. Перекос оконных рам. Заклейка окна пленкой из-за невозможности плотного закрывания.




Рис. 9. Невозможность покраски деревянных переплетов первого этажа из-за установленных решеток. Многослойная покраска.