



АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-30-08

№ 15/60-168(244601)

"21" листопада 2018 р.

Олександрю - главреду

За дорученням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами П.О. Боднара Ваш інформаційний запит від 15 листопада 2018 року (реєстраційний № 239282) щодо ремонту металоконструкцій купола адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 розглянуто та повідомляємо.

Необхідність проведення реставраційно-ремонтних робіт металоконструкцій купола адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 обумовлена тим, що ремонтні роботи не проводились з часів післявоєнної реставрації будівлі, яку було завершено 15 листопада 1948 року.

Крім того, у зв'язку з виникненням позаштатних (аварійних) ситуацій з освітлювальною арматурою підсвічування купола та освітлення сесійної зали внаслідок попадання атмосферних опадів через розгерметизацію зовнішніх огорожувальних конструкцій купола, у 2011 році державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» було проведено комплекс робіт щодо обстеження та оцінки технічного стану металевих конструкцій купола, зовнішніх сходів і шпиля адміністративного будинку Верховної Ради України по вулиці Михайла Грушевського, 5.

За результатом отриманого технічного звіту прийнято рішення про проведення реставраційно-ремонтних робіт.

14 травня 2018 року було оголошено відкриті торги на закупівлю вищезазначених робіт, ідентифікатор закупівлі: UA-2018-05-14-000321-а. За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем відкритих торгів визначено ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження» та укладено відповідний договір, загальна сума якого склала 7 000 060, 80 гривень.

Станом на 01 листопада 2018 року роботи виконано в повному обсязі.

При складанні кошторису заробітна плата розраховувалась відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-


комунального господарства України від 20.10.2016 № 281, з урахуванням статей 107, 108 Кодексу законів про працю України.

Згідно з умовами договору гарантійний строк на реставраційно-ремонтні роботи металоконструкцій купола адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 встановлюється згідно з законодавством України з дня прийняття об'єкта замовником.

Також інформуємо, що Планом контрольних заходів відділу контролю та аудиту Управління справами Апарату Верховної Ради України на 2018 рік проведення перевірок фінансових витрат і будівельних робіт по зазначеному об'єкту не передбачено.

З метою оперативного отримання необхідної інформації, пропонуємо максимально точно формулювати запит на інформацію, розпорядником якої є Апарат Верховної Ради України.

Заступник керуючого
справами



Е. Денисов