



**Комунальний заклад освіти  
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401»  
Дніпровської міської ради**

49125 м. Дніпро, пров. Крушельницької, 14 E-mail: dnz401@dhp.dniprorada.gov.ua

28.02.2019 р. № 12

*В. О. Аджимяну*  
*О. Р. Аджимяну*  
*В. О. Аджимяну*  
*В. О. Аджимяну*

В. о. начальника технічного відділу  
департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради  
Аджимяну О. Р.

Про виділення коштів на заміну  
вікон

*В. О. Аджимяну* клопотання


Адміністрація Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401» Дніпровської міської ради, який знаходиться за адресою: пров. Крушельницької, 14, порушує клопотання щодо виділення коштів для заміни старих вікон на металопластикові:

- в групі № 10 – роздягалка I вікно – 3,1 м<sup>2</sup> та II вікно – 3,1 м<sup>2</sup>.
- в групі № 10 – комора I вікно – 3,1 м<sup>2</sup> та II вікно – 2,32 м<sup>2</sup>.
- в групі № 7 – спальня ( I вікно - 9,36 м<sup>2</sup> та II вікно - 9.13 м<sup>2</sup>, двері аварійного виходу 2,21 м<sup>2</sup>)
- в групі № 7 – роздягалка - 2,97 м<sup>2</sup>
- міжсходові марші – I вікно - 4,98 м<sup>2</sup>, II вікно - 1,62 м<sup>2</sup>, III вікно - 0,96 м<sup>2</sup>
- комора – I вікно - 4,01 м<sup>2</sup>, I вікно - 2,0 м<sup>2</sup>
- ізолятор – 1,31 м<sup>2</sup>
- двері аварійного виходу 2,36 м<sup>2</sup>

На цей час вікна перебувають в аварійному стані, а саме мають великі щілини, внаслідок чого у холодну пору року часто хворіють діти.


З метою забезпечення належного санітарного стану у навчальному закладі просимо допомоги у вирішенні цього питання.

Завідувач



*Т. В. Муценко*

Т. В. Муценко





Комунальний заклад освіти  
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401»  
Дніпровської міської ради

49125 м. Дніпро, пров. Крушельницької, 14 E-mail: [dnz401@dnbp.dniprorada.gov.ua](mailto:dnz401@dnbp.dniprorada.gov.ua)

08.04.2019 № 20

*М. Зарубська*  
*Т. Мущенко*

В. о начальника технічного відділу  
департаменту гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради  
Аджимяну О.В

Завідувача  
КЗО «Дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 401» ДМР  
Мущенко Т.В

**КЛОПОТАННЯ**

На виконання розпорядження Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів головного управління держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 05.02.2019 № 6.2/1902379 «Про усунення порушень», адміністрація ДНЗ просить провести ремонт оздоблення стін ізолятора та комор харчоблоку з використанням будівельних матеріалів, стійких до прибирання вологим способом

Завідувач ДНЗ № 401



Т.В Мущенко

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ	
ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ	
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	
Вх: 09	08.04.19

Інформація щодо потреб у першочергових ремонтних роботах Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401» Дніпровської міської ради Амур-Нижньодніпровського району

УКРАЇНА  
 Департамент гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради  
 Комунальний заклад освіти  
 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401»  
 Дніпровської міської ради  
 І.К. 34228263  
 49125, м. Дніпро,  
 пров. Крушельницької, 14  
 тел. (0561) 283815

Назва ремонтних робіт та детальний перелік (черговість згідно з потребою)	Об'єм робіт	Обґрунтування потреби
Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі, утеплення фасаду, заміна вікон) тип покрівлі закладу: пласка м'яка рулонна вікна гр.№ 7 – 19,85 м <sup>2</sup> вікна гр.№ 10 – 11,42 м <sup>2</sup> комора (2 вікна) – 6,2 м <sup>2</sup> вікна на сходових маршах - 1,63 м <sup>2</sup> , 1,62 м <sup>2</sup> , 1,02 м <sup>2</sup>	Площа будівлі 1258,2 м <sup>2</sup>	Протікає покрівля над групами, плити парапету пошкоджені, вікна старі пошкоджені, кахельна плитка, якою обкладено будівлю установа осипається, та загрожує життю та здоров'ю дітей (фото додається)
Ремонт в туалетних кімнатах груп: № 8 – 12,6 м <sup>2</sup> № 1 – 15,7 м <sup>2</sup> № 9 – 11,8 м <sup>2</sup> № 7 – 14,5 м <sup>2</sup> № 6 – 15,0 м <sup>2</sup> № 5 – 13,9 м <sup>2</sup> № 4 – 16,1 м <sup>2</sup> № 3 – 16,3 м <sup>2</sup> № 2 – 14,0 м <sup>2</sup> № 10 – 10,2 м <sup>2</sup>	стеля, підлога, стіни, душевий піддон, унітази та умивальники	Кахель пошкоджений, сантехнічні прилади та каналізаційні групи, потребують заміни (фото додається)
Поточний ремонт музикальної зали	63,7 м <sup>2</sup>	На стінах музичної зали приклеєна плитка ПВХ, яка стала відходити від стін, вібує, існує можливість обвалу і травмуванню дітей
Частковий ремонт огорожі (огорожа металева сітка з бетонними стовпами)	434,90 м <sup>2</sup>	Сітка пошкоджена, розірвана, стовпи похилі та пошкоджені, що загрожує обвалу (фото додається)

Завідувач ДНЗ № 401  


Т. В. Мущенко