



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 14 І-ІІ СТУПЕНІВ

вул. Юрченка, 24, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200, тел. (05693) 5-94-20,  
e-mail: petr\_nemirishin@i.ua, код ЄДРПОУ 33125830

24.12.2019р. № 202  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Начальнику управління освіти  
м. Новомосковська  
Падашулі Наталії Іванівні  
Директора ЗЗСО №14  
І-ІІ ступенів навчання  
Немиришина Петра Івановича

### ДОПОВІДНА-КЛОПОТАННЯ

Адміністрація ЗЗСО №14 І-ІІ ступеню доводить до Вашого відома, що 13 лютого 2009 року було проведено огляд шкільної майстерні у складі:

інженера - будівельника Педоренка С.І. (начальник ділянки РМЦ ОАО «Інтерпайп – НМТЗ»), інженера - будівельника Чирви І.О. (інженер РАО ОАО «Інтерпайп – НМТЗ»), Новік С.М. (голови цехкому КПТБ і СС ОАО «Інтерпайп – НМТЗ») було проведено огляд будинку майстерні школи.

Під час огляду встановлено наступне:

1. Будівля майстерні:
  - 1.1. Рік будівлі - 1959р..
  - 1.2. Стіни побудовані із шлакоблоків.
  - 1.3. Розмір приміщення 6,2 м × 7,6 м, висота 2,8 м.
  - 1.4. Покрівля з хвилястого шиферу (відремontоване в 2004р.)
  - 1.5. Для попередження падіння стін по двох кутах будівлі встановлено підтримки з труб.
  - 1.6. По стінах та кутах будівлі маються наскрізні тріщини.
  - 1.7. Вимощення порушено, в наслідок чого під будівлю відбувається затікання води, що призводить до просадки фундаменту.
  - 1.8. Дерев'яні двері та вікна потребують заміни. Підлога прогнила. Дерев'яні балки перекриття стелі поїдені шашелем та загрожують обрушенням.

Адміністрація ЗЗСО №14 неодноразово зверталася до міського управління освіти з клопотанням про вирішення ремонту шкільної майстерні. Але, не зважаючи на численні звертання адміністрації ЗЗСО №14 щодо усунення аварійної ситуації, яка склалася зі шкільною майстернею, питання не було вирішено протягом кількох років.

У разі вирішення цього питання буде частково розв'язана проблема навчання у другу зміну. В будівлі колишньої шкільної майстерні можливо розташувати комп'ютерний клас, а в приміщенні комп'ютерного класу розмістити один клас з другої зміни.

З метою збереження шкільного майна та утримання шкільної території в належному стані просимо Вас розглянути питання заміни 90м шкільного паркану на господарчому дворі.


*Послать смеч стаз. прелет се недрет.  
завед. ЗЗСО №14 Новомосковська обл. 03.12.2019р*



У зв'язку з порушенням вимощення навколо будівлі школи один кут стіни дав осадку і наскрізну тріщину, що може призвести до обрушення стіни.

Адміністрація ЗЗСО №14 просить Вас по можливості передбачити бюджетні кошти для інструментального обстеження шкільної майстерні та куту школи, який знаходиться в аварійному стані та загрожує життю дітей.

Директор закладу



Немиришин П.І.

*Тольки спец. ека. провет. 92 недрот  
робот. Лещер р.О, Кошарин*



*08.09.2020р*