

А К Т
про проведення приймального гідравлічного випробування
гідроізоляції басейну на герметичність

місто Прилуки

“12”_серпня 2019р.

Комісія в складі представників:

будівельної організації приватне підприємство «МПБП Стимул», виконроб Кісилиця І.В.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

технічного нагляду замовника інженер технічного нагляду ПП «ЕТАЛОН-
БУДІНЖІНІРИНГ», Юрченко Д.О., АТ 004644

(найменування організації, посада, П.І.Б.)

проектної організації (відповідно до договору про здійснення авторського нагляду) Дорохін А.В., ГП
ПП «ЕТАЛОН-БУДПРОЕКТ», АР 006526,

(найменування організації, посада, П.І.Б.)

склали даний акт про проведення приймального гідравлічного випробування гідроізоляції басейну на водонепроникність на об'єкті Будівництво 2-го корпусу школи-гімназії №1 та реконструкція існуючого приміщення по вул. Київській, 190 в м. Прилуки Чернігівської області (I черга)

ПП «ЕТАЛОН-БУДПРОЕКТ», креслення 30-08-1-КР-17,18, 64,65, 66/1

(найменування об'єкта, номера креслень

будівельна суміш Ceresit CR 65, нанесена у 2 шари, сертифікат UA.08-002.359 від 11.02.2016, дод.2

матеріал гідроізоляції)

ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ І ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИ

Випробування басейну проводилось в наступному порядку:

Перед початком заповнення водою чаші басейну було проведене візуальне обстеження гідроізоляційного шару на предмет наявності тріщин, розривів, потьоків, відшарувань – дефектів не було виявлено.

Наповнення чаші басейну було здійснене на 1,0 м і витримане протягом однієї доби з 08.08.2019 по 09.08.2019р.. Через додбу був проведений огляд чаші на наявність слідів просочування вологи – не було виявлено. Рівень води не змінився.

Після цього чаша була наповнена до проектного рівня і була витримана в наповненому стані протягом трьох діб з 09.08.2019 по 12.08.2019р.

За час випробування не було зафіксовано будь яких ознак підвищення вологості на всіх зовнішніх поверхнях чаші басейну, у місцях проходження комунікацій крізь чашу басейна, в тому числі і в переливних лотках. Рівень поверхні води не змінювався

РІШЕННЯ КОМІСІЇ

Гідроізоляція чаші басейну визнається такою, що витримала приймальне гідравлічне випробування на водонепроникність. Дозволяється облицювання поверхонь чаші басейну.

Представник будівельної організації _____ І.В.Кісилиця

(підпис)

Представник технічного нагляду замовника _____ Д.О.Юрченко

(підпис)

Представник проектної організації _____ А.В.Дорохін

(підпис)