

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник групи централізованого господарського обслуговування управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

О.П. Калініченко



**Акт
технічного обстеження стелі на 1, 2, 3 поверхах
школи I-III ступенів № 226**

м. Київ

«21» травня 2021 р.

Ми, що нижче підписались, комісія у складі начальника ГЦГО О.П.Калініченка, директора школи № 226 С.В.Косенка, інженера ГЦГО Є.П. Махонька та інженера ГЦГО О.Ю.Власенка провели технічне обстеження стелі на 1, 2, 3 поверхах школи № 226 та виявили наступне:

- стеля на 1, 2, 3 поверхах знаходиться в задовільному стані.

Директор школи № 226

С.В. Косенко

Інженер ГЦГО

Є.П. Махонько

Інженер ГЦГО

О.Ю. Власенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник групи централізованого
господарського обслуговування
управління освіти Оболонської
районної в місті Києві
державної адміністрації


О.П. Калініченко

Акт
технічного обстеження сходів на 1, 2, 3 поверхах та
центрального входу школи I-III ступенів № 226

м. Київ

«21» травня 2021 р.

Ми, що нижче підписались, комісія у складі начальника ГЦГО О.П.Калініченка, директора школи № 226 С.В.Косенка, інженера ГЦГО Є.П. Махонька та інженера ГЦГО О.Ю.Власенка провели технічне обстеження сходів на 1, 2, 3 поверхах та центрального входу школи № 226 та виявили наступне:

- сходи на 1, 2, 3 поверхах та центральний вхід знаходяться в задовільному стані.

Директор школи № 226

С.В. Косенко

Інженер ГЦГО

Є.П. Махонько

Інженер ГЦГО

О.Ю. Власенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник групи централізованого
господарського обслуговування
управління освіти Оболонської
районної в місті Києві
державної адміністрації



О.П. Калініченко

Акт

**обстеження відповідності санітарним вимогам стану пришкольної території
(чистота, озеленення) школи I-III ступенів № 226**

м. Київ

«21» травня 2021 р.

Ми, що нижче підписались, комісія у складі начальника ГЦГО О.П.Калініченка, директора школи № 226 С.В.Косенка, інженера ГЦГО Є.П. Махонька та інженера ГЦГО О.Ю.Власенка провели обстеження відповідності санітарним вимогам стану пришкольної території (чистота, озеленення) школи № 226 та виявили наступне:

- пришкольна територія знаходиться в задовільному стані. В 2020 році проводилась обрізка сухою, кронування дерев на території школи. Кількість зелених насаджень на території закладу: 112 дерев, 2 фруктових дерева, 3 квітника, кущів і оранжерей немає.

Директор школи № 226



С.В. Косенко

Інженер ГЦГО

Є.П. Махонько

Інженер ГЦГО

О.Ю. Власенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник групи централізованого
господарського обслуговування
управління освіти Оболонської
районної в місті Києві
державної адміністрації



О.П. Калініченко

Акт

обстеження відповідності вимогам безпеки на пришкольній території (вигул собак, в'їзд, цілісність дорожнього покриття) школи I-III ступенів № 226

м. Київ

«21» травня 2021 р.

Ми, що нижче підписались, комісія у складі начальника ГЦГО О.П.Калініченка, директора школи № 226 С.В.Косенка, інженера ГЦГО Є.П. Махонька та інженера ГЦГО О.Ю.Власенка провели обстеження відповідності вимогам безпеки на пришкольній території (вигул собак, в'їзд, цілісність дорожнього покриття) школи № 226 та виявили наступне:

- В'їзд, цілісність дорожнього покриття знаходяться в задовільному стані. Адміністрація школи I-III ступенів № 226, вул. Прирічна, 19-Є проводить роз'яснювальну роботу з господарями тварин про те, що вигул собак на територіях навчальних закладів заборонено. Таблички «Вигул собак заборонено» закріплені на стовпах на території школи I-III ступенів № 226, вул. Прирічна, 19-Є.

Директор школи № 226



С.В. Косенко

Інженер ГЦГО

Є.П. Махонько

Інженер ГЦГО

О.Ю. Власенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник групи централізованого
господарського обслуговування
управління освіти Оболонської
районної в місті Києві
державної адміністрації



О.П. Калініченко

Акт

обстеження внутрішнього двору школи I-III ступенів № 226

м. Київ

«21» травня 2021 р.

Ми, що нижче підписались, комісія у складі начальника ГЦГО О.П.Калініченка, директора школи № 226 С.В.Косенка, інженера ГЦГО Є.П. Махонька та інженера ГЦГО О.Ю.Власенка провели обстеження внутрішнього двору школи № 226 та виявили наступне:

- внутрішній двір школи № 226 знаходиться в задовільному стані.

Директор школи № 226



С.В. Косенко

Інженер ГЦГО

Є.П. Махонько

Інженер ГЦГО

О.Ю. Власенко