



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул. Київська в м. Обухів Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	448	
2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	93	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	153,45	
4	Виправлення профілю основ щебених без додавання нового матеріалу	м2	913	
5	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових товщиною 12 см	м2	587	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3, (загальна товщ 15 см)	м2	587	
7	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	23	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (загальна товщ 5 см)	м2	23	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЗМ]	м2	564	
10	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	455	
11	Установлення лав	шт	10	
12	Установлення урн для сміття	шт	10	
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	42,56	
14	Перевезення сміття до 10 км	т	42,56	

Склав

Т. В. Камінська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Г. Л. Погосян

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий комітет Обухівської міської
ради
Заступник міського голови

М.О. Вяхірев

АКТ

**обстеження пішохідної зони біля будинку 123 вул.Київська в м.Обухів
Київської області**

« 07 » липень 2021 р.

м. Обухів

Голова комісії:

Заступник міського голови

Вяхірев М.О.

Члени комісії:

Депутат Обухівської міської ради

Федорченко Л.П.

Технічний нагляд

Григорчук С.О.

Комісією було проведено обстеження пішохідної зони біля будинку 123 вул.Київська в м.Обухів Київської області.

При обстеженні об'єкту будівництва комісією було виявлено, що внаслідок тривалої експлуатації пішохідні доріжки знаходяться в незадовільному стані та потребують капітального ремонту.

Висновки комісії:

Потрібно провести капітальний ремонт пішохідних зон з облаштуванням зон відпочинку біля будинку 123 вул.Київська в м.Обухів Київської області, орієнтовна площа проведення капітального ремонту складає 587 м², а саме: улаштування покриттів з фем -564 м², улаштування асфальтобетонного покриття – 23 м², встановити 10 лав та 10 урн для сміття.

Голова комісії:


Заступник міського голови



М.О. Вяхірев

Члени комісії:

Депутат Обухівської міської ради



Федорченко Л.П.

Технічний нагляд



С.О. Григорчук